

विपद् व्यवस्थापन प्रतिवेदन

मिति २०८१ असोज १३ गते स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन

वडा नं. ४

१. सल्यानस्थान पहिरो बल्लु खोला (लम्बाई २८ मिटर)
२. सल्यानस्थान र गाम्चा रोड भासिएको लगभग ६ मिटर
३. बाघभैरव ठाडो खोला culvert मा क्षति भएको
४. बाघभैरव देखि तामाङ गाउँ जाने बाटो ४ ठाउँमा खोलखुपने
५. बाँझबारी विष्ट गाउँ देखि तामाङ गाउँ जाने बाटोमा पहिरो गइ विद्युतीय पोलमा क्षति
६. तामाङ गाउँमा रिटेनिङ्गवाल भासिन गई पर्खालमुनिको घर उच्च जोखिममा
७. वडा कार्यालय देखि तामाङ गाउँमा ४ वटा (राउटे भिर) पोल र हाइटेन्सन लाइनमा पर्खाल तारबार क्षति



वडा नं. ४ (दोस्रो टोली)

१. तीन धाराको मुख्य सडक खण्ड बाटो आधा भासिएको र बाटो बन्द भएको । (२० मि. र ५० मि.) RCC wall लाउनु पर्ने ।
२. तीन धारादेखि बसपार्क सम्म बाटो सबै बगाएको र यातायात अवरोद्ध भएको । (१५० मी.)
३. माने डाँडा चोक देखि पश्चिम कुलो सम्म कुलो बाटो बगाएको । (१५० मी.) कुलो खोल्नु पर्ने
४. साउने मुल बाट गोदाम जाने बाटो बीचको कुलो खोला पुरेर जग्गा क्षति भएको । (१०० मी.) कुलो खोल्नु पर्ने
५. थापागाउँ माथिको कुलो बाटो बगाएको । (१५ मी. २ ठाउँमा) केही घरहरू जोखिममा रहेको ।
६. रानी बन ज्वालादेवीबाटोको बीच कुलो खोला पुरेर बाटो बनाएको सबै बगाएको । (६० मी.) माटोहरू पन्छ्याउनु पर्ने
७. ज्वालादेवी पुष्पलाल बाटो बीचको कुलो बाटो कुलो खोला पुरेर बाटो बनाएको सबै बगाएको । (८० मी.) बाटो पुरै खोला भएको र २ वटा पोल ढलेको ।
८. पुष्पलाल रिसर्च सेन्टर विल्डिङ्ग सँगैको खोला थुनेर सबै पानी र ढुङ्गा भवनमा छिरेर १ तल्ला भवन पूर्ण रूपमा भरिएको र खोला तत्काल खोल्नुपर्ने ।

९. मगर टोलबाटो खोला सँगैको कच्ची बाटो सबै बगाएर
जनजीवन कष्टकर र मान्छे हिड्न नमिल्ने भएको।
















धनजनको क्षती:

१. राजु लामा (माने डाँडा) ९८६००६०४१९ (घर पुर्ण रुपमा क्षती बसोबास गर्न नमिल्ने गरी
२. सन्त बहादुर श्रेष्ठ - घर पुर्ण रुपमा
३. थापागाउँ १२ घर पुर्ण विस्तापित (नविन थापा लगायत अन्य १२ जाना फोन नं. ९८४८९३९०८२ कुलो तथा त्रिपाल तत्काल व्यवस्थापन आवश्यक रहेको ।
४. उच्च जोखिममा भएको क. कृष्ण तामाङ्ग, पूर्ण ब. राई, सन्त ब. श्रेष्ठ, इश्वर थापा -९८६९३६२११८
५. फाई लामा मच्छेँगाउँ बोरिङ्ग एरिया-९८६४२८८८०९ ५०००।- जति कुखुरा पुरेर सबै नष्ट भएको ।
६. सीता घिसिङ -९८६०५२२६१९ लगभग ५०० कुखुरा पुरेर सबै नष्ट भएको ।









वडा नं. ४ (तेस्रो टोली)

१. सिम, दुधपोखरी र तामाङ्ग वस्तीमा ३० वटा जति रुख ढली बाटो अवरोद्ध
२. सिममा विद्युतीय पोल २ वटा ढलेको
३. पहिरो ४ मीटर*३ मीटर, ५०मी*४, २५*६ मी , २०*६ सिमको विभिन्न स्थानको बाटोमा हटाउनु पर्ने
४. सिमको प्लटिङ्ग भित्र टहरा आंशिक क्षती
५. पहिरो ४०*५ मीटर सिममा
६. सिममा घर भित्र पहिरोको लेदो छिरेको
७. बोसन खोलाबाट ५ वडा जानेमा खेत ४*७*२.५ खेत कटानले गर्दा टहरा जोखिममा
८. रिजाल टोल कल्भर्ड रिटेनिङ्ग वाल ३*२ जग बाहेक कुलो पनि जोखिममा रहेको
९. बोसन खोला रिटेनिङ्ग वाल अवस्था नाजुक रहेको ग्राभेल ५ फिट जति पुरेको निकाल्नु पर्ने ग्याविन वाल ३*१*१ दुई वटा बगाएको ।
१०. १२*२ मी. को ढलानबाटो मुनीको रिटेनिङ्ग वाल भत्केको
११. सिमको पुलको पश्चिम तिरकोको वाल २५ मी. crack भएको
१२. सिम ठुलो चौर कटान ५० मी*१.५*२ मी रिटेनिङ्ग वाल लगाउनु पर्ने

१३. दुध पोखरी सीमबाटो ग्राभेल बाटो भत्केको ७मी.*२मी,
६*१.२*२मी.
१४. दुखपोखरी मुहानमा दुई वटा स्टिल पोल पूर्ण रुपमा ढलेको
कम्पाउन्ड वाल भत्केको २७*२ मी. बाटोमा पहिरो
पन्छ्याउनुपर्ने ६०*५*२ मी. दश वटा रुख ढलेको
१५. चम्पादेवी पाउँ फ्याक्ट्रीको तारबार भत्काइ बाढी फ्याक्ट्री भित्र
पसेको, फ्याक्ट्रीको Opposite side मा जग्गा कटान भएको
35*1.5*2 मीटर
१६. खोल्सीको पुरेको ग्राभेल निकाल्नुपर्ने र साइड वाल बनाइ बाटो
खोल्नुपर्ने २०० मीटर (लगभग)
१७. फ्याक्ट्री मुनी १ रोपनी जति धानबाली नष्ट
१८. चम्पादेवी पाउँ culvert हिमपाईप बन्द भएको, खोलाको
साइडको 40*1.2 मी वाल भत्केको (APF जाने) साथै 15*1.5
जग्गा कटान भएको
१९. दुध पोखरी बाटो १०० मी ड्रेन पुरेको
२०. सिम्ले खोला बाटो उत्तर तर्फ १६ मीटर कटान ३ मीटर
उचाइ दक्षिण तर्फ ६ मीटर उचाई ४ मीटर हिम पाइप मात्र
बाँकी रहेको, पक्की बाटो ६*८ मीटर भत्केको, बाटो माथी
35*6 मीटर पहिरो १ घर जोखिममा
२१. शस्त्र जाने ढलान पुल RCC culvert पूर्ण रुपमा क्षति भएको
तथा बाटो अवरोद्ध भएको ।

२२. राउटे भिर 200*15 मिटर पहिरो खसेको ।
२३. श्रीपाली टोल 20*6 मिटर पहिरो गइ बाटो अवरोद्ध, पहिरो पन्छ्याउनु पर्ने 4*4*2 मिटर, साथै बाघभैरव मन्दिर जाने पाइप culvert जाम खोल्नुपर्ने र बाटोमा ग्राभेल पन्छ्याउनु पर्ने साथै अरू विभिन्न स्थानमा culvert खोली ग्राभेल पन्छ्याउनु पर्ने ।
२४. शस्त्रको उत्तर पट्टीको चौरमा जाने बाटो सहित पहिरो गएको । साथै २ वटा पोल र रुख ५ वटा ढलेको
२५. खड्का चौरको पहिरो पन्छ्याउने पर्ने जम्मा ३ ठाउँमा ।



























वडा नं. ५

१. ४ घर उच्च जोखिम (भुसाल टोल)
२. क्रिया घर जोखिम



वडा नं. ६

१.

नौमले महान क्षेत्र



ईश्वरी राजमार्ग



चोभार गेट



ईश्वरी राजमार्ग



जलविनायक मन्दिर परिसर



पवन कटुवालको घर/आदिनाथ जाने बाटो



११ के.भि.को विद्युतीय पोलहरु ढलेर विद्युत प्रसारण लाईन अवरुद्ध



चोभार स्थित निजी घरहरु



बडा नं. ९

१. राराहिल स्कुल नजिकैको सडक करिब 1.5*1.5 meter भासिएको ।
२. विहार नजिकै १ वटा मझाल भत्किएको, साथै करिब 8 meter सडक किनाराको Gabion wall भत्किएको । च्वागल धाँखा करिब 17meter ढुंगाको रिटेनिङ्ग पर्खाल भत्किएको ।

